

### ③部品忘れ

部品を付け忘れて組み立てること。

### ④手順の間違い

作業の順番や工程内容をうっかりする、工程の誤り、手順をとばすこと。

### ⑤その他

組み立て個数の間違い、ドライバーの操作で、ねじが斜めに取り付けられるなど。